


Wireless All-in-One Keyboard TK820


Setup Guide Guide d'installation












Edge Gestures (Windows 8) Gestes à partir du bord du pavé tactile (Windows 8)



Swipe from trackpad edge

Faites glisser votre doigt du bord du pavé tactile vers le centre



Previous application
Application précédente



Show Charm bar Afficher la barre d'icônes



Show Application bar Afficher la barre d'applications

Unifying

Logitech* Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit the Unifying product page.

La technologie Logitech* Unifying permet de connecter jusqu'à six claviers et souris Logitech compatibles au même récepteur, le tout avec un seul port USB. Pour en savoir plus, consultez la page des produits Unifying.

Visit the Product Page Visite de la page Produits

While you're online, visit the Wireless Touch Keyboard Product Page, your destination for world-class support. In addition to software, you'll find tutorials, troubleshooting tips, and live forums.

Profitez d'être sur Internet pour visiter la page Produits du clavier Wireless Touch Keyboard, qui contient tout ce dont vous avez besoin.
En plus de logiciels, vous y trouverez des didacticiels, des conseils de dépannage et des forums en direct.

Troubleshooting

Touch Keyboard not working?

- Restart the keyboard by turning it off and then back on.
- Move the Unifying receiver to another USB port or plug the receiver directly into the computer instead of a USB hub.
- Check the battery orientation.
- If the status light next to On/Off switch blinks red, replace batteries.
- Using USB 3.0 on your computer?
 For more information on solving problems with USB 3.0, visit www.logitech.com/support/unifying.

Problem with gestures?

 Avoid resting unused fingers or your palm on the touch surface.

Dépannage

Le clavier tactile ne fonctionne pas?

- Redémarrez le clavier en le mettant hors tension puis à nouveau sous tension.
- Branchez le récepteur Unifying sur un autre port USB ou essayez de le brancher directement sur l'ordinateur plutôt que sur un hub USB.
- Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens.
- Si le témoin d'état situé à côté du commutateur Marche/Arrêt clignote en rouge, remplacez les piles.
- Vous utilisez un port USB 3.0?
 Pour résoudre les problèmes
 liés aux ports USB 3.0,
 rendez-vous sur www.logitech.com/support/unifying.

La souris ne répond pas correctement à vos gestes?

 Évitez de reposer les doigts que vous n'utilisez pas ou la paume de votre main sur la surface tactile.



www.logitech.com/support/unifying



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple, Mac, and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2013 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Apple, Mac et le logo Mac sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-004925.003

Support

www.logitech.com/support/tk820



Canada +1 866-934-5644

United States +1 646-454-3200

M/N ID: C-U0007
Rating: 5V == ,100mA
Approval No: ETA-418/2010/WRLO
CMIIT ID: 2010DJ0355

14418/POSTEL/2010/2100
FCC ID: ZJN CUO07
IC: 4418A-CU0007
MADE IN CHINA

(CCAI10LP0020T1)

ZB55
N231

LISTED
LIZ ACCORDANY
Complete with